



# PROSTHETIC REPAIR FABRIC

Darois et al.

Docket No.: D0188.70131US01




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5

3/17



**Fig. 6**

4/17




Fig. 7




Fig. 8






Fig. 9

5/17




*Fig. 10*




*Fig. 11*

6/17




*Fig. 12*

7/17




**Fig. 13**




**Fig. 14**

8/17





*Fig. 15*




*Fig. 16*







10/17



**Fig. 19**






**Fig. 20**




**Fig. 21**


11/17



12/17




*Fig. 25*




*Fig. 26*

13/17




*Fig. 27*




*Fig. 28*

14/17




*Fig. 29*




*Fig. 30*

15/17




*Fig. 31*




*Fig. 32*


16 / 17



*Fig. 33*




*Fig. 34*




*Fig. 35*





*Fig. 36*



*Fig. 37*